

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES OSSATURES MÉTALLIQUES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

**CODE IDENTIFICATION: DP2023/5**

### 1. Identification des produits::

MONTANT M 36	C/40/35/40
MONTANT M 48	C/34/47/36
MONTANT M 62	C/34/61/36
MONTANT M 70	C/36/70/38
MONTANT M 90	C/39/89/41
MONTANT M 100	C/39/99/41
MONTANT M 125	C/39/124/41
MONTANT M 150	C/39/149/41
RAIL R 36	U/28/36/28
RAIL R 48	U/28/48/28
RAIL R 62	U/28/62/28
RAIL R 70	U/28/71/28
RAIL R 90	U/28/90/28
RAIL R 100	U/28/100/28
RAIL R 125	U/28/125/28
RAIL R 150	U/28/150/28
MONTANT M 48/50	C/47/47/49
MONTANT M 50/50	C/47/49/49
MONTANT M 75/50	C/47/74/49
RAIL C 50/40	U/40/50/40
RAIL C 75/40	U/40/75/40
LISSE OMEGA	W/20/16/42/16/20
CORNIÈRE 23*34	L/23/34
PERFIL CLIP	U/24/20/16
LISSE	U/28/19/16
FOURRURE 45	C/18/45/18
FOURRURE 47	C/17/47/17
FOURRURE 60	C/28/60/28

\*Traçabilité: voir la date de production dans l'étiquette de la palette ou dans chaque unité de produit.

## 1. Usage prévu du produit:

Éléments d'ossatures métalliques destinés à être utilisés dans les systèmes de plaque de plâtre conformément à la Norme Européenne EN 14195 :2.015

## 2. Nom et adresse du fabricant:

BIEK KAPA PERFILADORES, S.L.  
Polígono Lintzirin, 12  
20.180 OIARTZUN ESPAÑA

## 3. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4.

## 4. Organisme notifié:

Non applicable.

## 5. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications Techniques Harmonisées
Réaction au feu en situation d'exposition	A1	EN14195:2015
Résistance à flexion (Limite Élastique)	Conforme - NPD	EN14195:2015
Substances Dangereuses	NPD	EN14195:2015

- Toutes les caractéristiques essentielles figurant sont conformes à la norme EN 14195: 2015
- Produit fabriqué à partir de la bande d'acier galvanisé, avec un revêtement de protection en correspondance avec le Norme Européenne EN 10346.
- Les performances des produits identifiés dans le point "1" sont conformes avec les performances déclarés dans le point "6".
- La présente déclaration des performances établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Fait à Oiartzun, le 16 mai 2.023



Koldo Laguardia Iguñiz  
Gérant